## 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

## 日間職前訓練甄試參考題型

3 ( A ) 試選出正確的前視圖。  (A) (B) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	
(D) □ 2 (B) 孔位於零線上的最小極限尺度,其公差位置是 (A)F (B)H (C)J 3 (A) 試選出正確的前視圖。 □ (C) □ (D) □ (D	
2 ( B )       孔位於零線上的最小極限尺度,其公差位置是 (A)F (B)H (C)J         3 ( A )       試選出正確的前視圖。         4 ( B )       (A)         (B)       (C)         (C)       (D)         4 ( B )       (C)         (D)       (D)         5 ( D )       (D)         28. 欲將一複雜的內部結構、形狀、尺度表示清楚,使用下列何種視區性? (A)右側視圖 (B)斜視圖 (C)輔助視圖 (D)剖視圖。         6 ( B )       精度為 0.05mm 之游標卡尺是 (A) 游標尺 20mm 中分成 19 刻度 (B) 游りmm 中分成 20 刻度 (C) 游標尺 50mm 中分成 49 刻度 (D) 游標尺 49m成 50 刻度。	
3 ( A ) 試選出正確的前視圖。  (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	
4 ( B )	(D)P
4 ( B ) 下列何者是左列二視圖的正確等斜圖表示法? (A) [B) (C) (D) [D) [D]	
4 ( B ) 下列何者是左列二視圖的正確等斜圖表示法? (A) [B) (C) (D) [D) [D]	
下列何者是左列二視圖的正確等斜圖表示法? (A) (B) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	
(B) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	
5 ( D ) 28. 欲將一複雜的內部結構、形狀、尺度表示清楚,使用下列何種視置住? (A)右側視圖 (B)斜視圖 (C)輔助視圖 (D)剖視圖。 6 ( B ) 精度為 0.05mm 之游標卡尺是 (A)游標尺 20mm 中分成 19 刻度 (B)	
6 ( B ) 精度為 0.05mm 之游標卡尺是 (A)游標尺 20mm 中分成 19 刻度 (B)游 19mm 中分成 20 刻度 (C)游標尺 50mm 中分成 49 刻度 (D)游標尺 49m 成 50 刻度。	
19mm 中分成 20 刻度 (C)游標尺 50mm 中分成 49 刻度 (D)游標尺 49m 成 50 刻度。	為最
成 50 刻度。	持標尺
	m中分
7 ( D ) 由實驗測給空出之關議,經為 (A)工作國 (B)苔國 (C)機相國 ()	
7 ( B )   由實物測繪完成之圖樣,稱為 (A)工作圖 (B)草圖 (C)構想圖 ()	))設計
圖。	
8 ( D ) 軸之平面圖上某部位加畫細實線之對角線,即表示該處(A)應刻對角	線(B)
裝配時需注意(C) 兩端對稱(D) 加工為平面。	
9 ( B ) 表示各零件位置及描述其間關係的圖為 (A)工作圖 (B)組合圖 (C	)零件
圖 (D)線圖。	
10 ( A ) 低碳鋼最適宜的表面硬化法是(A) 滲碳(B) 氮化(C) 高週波(D) 火焰	硬化。