

## Auto CAD 繪圖實務班 10 題題型

序號	答案	題目
1	A	(A) 機械 (B)失敗 (C)電腦 (D)勤勞 為工業之母。
2	B	『電腦輔助設計』英文縮寫為 (A)FMS (B)CAD (C)CAM (D)CIM。
3	C	大量生產是指年產量達多少以上？ (A)1000 件 (B)5000 件 (C)10 萬件 (D)100 萬件。
4	A	機械最常用的金屬材料是 (A)鐵 (B)鋁 (C)銅 (D)金 系金屬。
5	B	下列何者是中國國家標準的簡稱？ (A)CNC (B)CNS (C)ISO (D)JIS。
6	C	專供製造或建造依據之工程圖稱為 (A)說明圖 (B)設計圖 (C)工作圖 (D)流程圖。
7	D	工廠裡常用的單位，所謂的“一條”表示 (A)1mm (B)0.1mm (C)0.001mm (D)0.01mm。
8	A	依照 CNS 標準，半徑 20 的球，其標註方法為 (A)SR20 (B)20R (C)R20S (D)R20。
9	B	標註尺度時，尺度界線應 (A)與輪廓線接觸 (B)與輪廓線約留 1mm 之間隙 (C)與輪廓線約留 5mm 之間隙 (D)是否與輪廓線接觸都可以。
10	C	由等角投影所得之立體圖，其三軸間之角度為 (A)100°，160°，100° (B)110°，130°，120° (C)120°，120°，120° (D)120°，100°，140°。