

姓名:

- 1.(4) 氬鐸機常用的半導體，是指..①矽②鍺③鎵④砷 二極體。
- 2.(3) 脈動電流是指電流呈..① 1/2 週波..②變頻波③大小變化④高低週波。
- 3.(1) 變頻式氬鐸機是指電流..①頻率增多②頻率減少③ 1/2 週波..④頻率呈大小變化。
- 4.(4) 氬鐸機的電壓特性是呈..①上昇特性②定電壓特性③變壓特性④垂下特性。
- 5.(1) 具有垂下特性的鐸機是用於..① TIG ② MIG ③ MAG ④鐸接。
- 6.(2) 定電壓式鐸機是指..①一般手工電鐸②半自動鐸③植釘鐸④氬鐸用鐸機。
- 7.(3) 上昇特性的鐸機是用於..①一般手工電鐸②氬鐸③潛弧鐸④電阻鐸。
- 8.(2) 下列何者與氬鐸電弧產生不規則無關..①母材太髒②氣體護罩太大③鎢棒太大④鎢棒受到污染。
- 9.(4) 垂下特性鐸機的電壓要..①以電流大小來調整②以鐸速快慢來調整③以電極芯徑大小來調整④不必調整。
- 10.(3) C類薄管導彎試片之數量為..① 1面彎 1背彎..② 1面彎 1側彎..③ 2面彎 2背彎..④ 2面彎..2側彎。