


(B)1.要產生右側工程視圖 ‘B’ ，必須在工程視圖 ‘A’ 上繪製不規則曲線草圖（如圖所示），然後插入哪一種 SolidWorks 視圖類型？
(A) 剖面 (B) 裁剪 (C) 投影 (D) 細部放大圖



(C)2.要產生工程視圖 ‘B’ ，必須在工程視圖 ‘A’ 上繪製不規則曲線草圖（如圖所示），然後插入哪一種 SolidWorks 視圖類型？
(A) 轉正剖視圖 (B) 細部放大圖
(C) 區域深度剖視圖 (D) 剖面

(D)3. 唯讀記憶體通稱為？ (A) MO (B) MEN (C) RAM (D) ROM。



(D)4. 畫零件圖時，需加註數據表的標準零件是？
(A) 軸承 (B) 離合器 (C) V 型皮帶輪 (D) 齒輪。

(A)5. 線條粗細的種類有？ (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 種。

(A)6. 零件表如用單頁書寫時，資料填寫次序之原則應為？
(A)由上向下 (B)由下向上 (C)由左向右 (D)由右向左



(A)7.  左圖正確之立體圖為？

(A)  (B)  (C)  (D)  。

(A)8. 下列何者不受著作權保護？
(A)積體電路電路佈局 (B)CAD 應用軟體 (C)藝術創作 (D)美術工藝品。

(B)9. 機械製圖中，下列何者不是常用的倍數比例(A)2(B)3(C)5(D)10

(A)10.組合圖的件號線由該零件內引出，在零件內的一端應加畫
(A)　一小黑圓點(B) 一小圓圈(C)一黑方點(D) 一箭頭