

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

自辦在職進修訓練甄試參考題型

訓練班別：家用冷氣冰箱實務班

1 (2)	一般玻璃纖維之熱傳係數約為? <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 2.5 BTU/h/ft/°F。
2 (2)	冷氣機安裝時外殼? <input type="checkbox"/> 接於火線 <input type="checkbox"/> 必須接地 <input type="checkbox"/> 不得接地 <input type="checkbox"/> 視情況而定。
3 (1)	窗型冷氣機冷凍系統，蒸發器結霜之主要原因為? <input type="checkbox"/> 系統部分阻塞 <input type="checkbox"/> 毛細管流量太大 <input type="checkbox"/> 壓縮機過熱 <input type="checkbox"/> 冷媒太多。
4 (2)	在氧乙炔銲接時所使用之火焰何者之燃燒溫度為最高? <input type="checkbox"/> 中性焰 <input type="checkbox"/> 氧化焰 <input type="checkbox"/> 藍色焰 <input type="checkbox"/> 還原焰。
5 (4)	單位重量之物質其溫度每改變一度所需之熱量稱為? <input type="checkbox"/> 比重 <input type="checkbox"/> 熵 <input type="checkbox"/> 焓 <input type="checkbox"/> 比熱。
6 (2)	1馬力相當於? <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 746 <input type="checkbox"/> 647 <input type="checkbox"/> 764 W。
7 (4)	以防止感電事故為目的裝置漏電斷路者應採用? <input type="checkbox"/> 中感度高速型 <input type="checkbox"/> 中感度延時性 <input type="checkbox"/> 高感度延時性 <input type="checkbox"/> 高感度高速型。
8 (3)	銅管彎曲部位之管徑變形率不得大於? <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 10%。
9 (2)	電冰箱、冷凍箱及冷藏展示櫃之消耗電量測試單位，均應以? <input type="checkbox"/> 起動時之瓦特數(W) <input type="checkbox"/> 連續運轉24小時之瓦時(W-h/day) <input type="checkbox"/> 起動時之電流數(A)乘電壓(V)換算 <input type="checkbox"/> 連續運轉1小時之瓦特數(W-h)。
10 (3)	一般銅管的O.D管徑，是指銅管? <input type="checkbox"/> 厚度 <input type="checkbox"/> 內徑 <input type="checkbox"/> 外徑 <input type="checkbox"/> 平均直徑。