









3D Printer 繪圖班 10 題題型

序號	答案	題目
1	(D)	工作圖中被剖切處，下列何者須繪出剖面？ (A) 軸 (B) 鍵 (C) 齒輪之齒 (D) 軸承
2	(A)	在剖視圖中，用以表明切割位置的是 (A) 剖面線 (B) 剖面線 (C) 折斷線 (D) 中心線
3	(A)	有一鑄造機件表面要求其表面粗糙度限界值為 $Ra\ 50$，使用最大限界規則，則其表面織構符號之標註下列何者是正確？ (A)  (B)  (C)  (D) 
4	(D)	下列各圖中尺度標註何者正確？ (A) (B) (C) (D)
5	(C)	對於半剖面特徵之敘述，何者錯誤？ (A) 剖面線可以省略 (B) 半剖面的虛線不畫 (C) 半剖面之俯視圖畫半視圖應繪前半部 (D) 半剖面以中心線為分界線
6	(D)	嵌在軸溝內或輪轂孔之溝內，用以防止某相關件之軸向移動之機件是下列何者？ (A) 銷 (B) 鍵 (C) 扣環 (D) 鉚釘
7	(D)	內螺紋習用畫法，下列何者為正確之剖視圖？ (A)  (B)  (C)  (D) 
8	(A)	一般而言，配合部分都使用下列何種公差？ (A) 單向公差 (B) 雙向公差 (C) 通用公差 (D) 累積公差
9	(C)	若在報告或合約中用文字表示允許任何加工方法，則下列縮寫代字何者是正確的？ (A) MRR (B) NRR (C) APA (D) NMR

10	(D)	實物測繪所繪的草圖應 (A) 隨意畫，看懂就可 (B) 簡單潦草 (C) 精密儀器畫 (D) 依照製圖投影
----	-----	--