

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

職前訓練甄試參考題目

訓練班別：3D 列印實務班(幼獅)

1 (B)	下列線條何者屬於中線？ (A)直線(B)虛線(C)中心線(D)剖面線。
2 (C)	工作圖中常用的三視圖是 (A)前、右側、左側(B)俯、前、仰(C)俯、前、右側(D)俯、右側、左側 視圖。
3 (C)	通常使用三角板與丁字尺配合，無法繪出的角度是 (A)15°(B)30°(C)50°(D)75°。
4 (A)	鋼尺除量測尺寸外，可用來目視檢測 (A)真平度(B)直角度(C)平行度(D)角度。
5 (C)	下列量具何者可調整歸零 (A)卡鉗(B)鋼尺(C)分厘卡(D)角尺。
6 (C)	一般角尺的夾角是 (A)30 度(B)60 度(C)90 度(D)120 度。
7 (D)	下列材料中，具有較佳熔接性者為 (A)鋁(B)鑄鐵(C)黃銅(D)低碳鋼。
8 (A)	活動扳手之大小規格，通常以下列何者來表示？ (A)總長度(B)柄部長度(C)最大開口尺寸(D)總重量。
9 (A)	鋼質手錘的規格依(A)錘頭重量(B)錘頭尺寸(C)手柄長度(D)手柄材質 而定。
10(A)	最容易傷及工件表面的手錘是(A)鋼錘(B)銅錘(C)橡膠錘(D)塑膠錘。