儀表電子技術士技能檢定規範

目 錄

	、儀表電子	技術士技	能檢定規範說明	归	 	1
	、儀表電子	(乙級)	技術士技能檢算	它規範	 	2
三	、儀表電子	(甲級)	技術士技能檢算	 定規範	 	5

壹、儀表電子技術士技能檢定規範說明

- 一、工業電子技術士技能檢定規範於民國六十七年五月三日公告,依其技能範圍 及其專精程度分為甲、乙、丙三級。民國六十九年為配合本行業之技術發展, 予以修正。民國七十二年為配合工業電子精密化分工再予修正時,將工業電 子職類分為數位電子、儀表電子、與電力電子等三組。為配合本行業技術之 發展,並達到專業技術(從業)人員技術之提升,因此於八十一年再予修正。
- 二、本職類技能檢定規範修正係以工業電子技術(從業)人員養成訓練課程規範 與設備規範及各級學校電子相關類科課程標準為依據,擇其重點修正本技能 檢定規定之工作項目、技能種類、技能標準與相關知識。
- 三、各級別之工作項目應依據該級別之工作範圍與應具知能而修正。
- 四、各級別之技能種類應依據該級別所屬的工作項目而修正。
- 五、 各級別之技能標準應依據該級別所屬的技能種類而修正。
- 六、各級別之相關知識應依據該級別所屬的技能標準而修正。
- 七、本規範之相關知識列為本職類各級技能檢定學科試題命製之依據。
- 八、本規範之工作項目、技能種類與技能標準列為本職類各級技能檢定術科試題 命製之依據。
- 九、本規範修正重點係以儀表電子甲、乙級為主。

貳、儀表電子(乙級)技術士技能檢定規範

67.5.3.台內勞字第 762958 號公告 69.8.20.台勞字第 41480-號修正 72.6.10.台內職字第 159533 號修正 82.11.19 台八十二職字第 70036 號修正

級 別:乙級。

工作範圍:1.儀表電子單元裝置之組裝、量測、調整及維修。

2. 儀表電子裝置之拆卸、組合、操作及維修。

應具知能:除應具備工業電子(丙級)技術士之各項技能及相關知識外,並應具

備下列各項技能與相關知識。

		T	
工作項目	技 能 種 類	技 能 標 準	相關知識
一、 識圖與 繪圖	(一)零組件符號 的認識 (二)儀錶電子裝 置識圖與繪圖	能正確認識與基本電子相關設備之符號。 能正確繪製下列各項 草圖: 1.電路圖 2.元件配置圖 3.佈線圖	(1)電機識圖 (2)電子製圖
二、零組件的認識	(一)零組件的識 別	1.能按照零組件外形 的式樣與記號充分瞭 解其規格及使用方 法。	(1)零組件知識 (2)電子儀表使用 知識
	(二)測量與判別	2.能使用適當儀器測量並確認該零組件的 規格及特性。	
三、儀表及工具使用	(一) 儀表使用	能正確、熟練使用下列各種儀表及工具,完成基本電子儀表裝置之拆卸、測試與維修。使用下列儀表應瞭解儀表校準的知識: 1.交直流電壓、電流及功率表 2.電阻、電容及電感測試儀 3.計數器 4.複用電表 5.示波器 6.函數波產生器 7.邏輯測試棒	電子儀表使用知識

工作項目	技	能 種	類	技	能	標	準	相	舅	知	識
		二具使用		9. 能列 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	源確種尺規子子子手規刀著少存製勺質電責電供、工業工業工業工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	快具:	事下 器器	手口	二及量	具知	部
四、工作方法	(一) ☐	二作程序		表組維能配電組件換時之能子任能零 5.	電裝修夠、子件之修,零正裝何瞭組子、。 按卸儀,外故捐組常置損解件單量 圖別表別飛障損件操,「壞電之	作儀表	之整 茂基之壞生;正 竞造 機性之及 裝本零零。 常 電成 機性	(2)官 知謂 (3)》 (4)婁	電子像 哉 則試知 敦位系		用

工作項目	技 能 種 類	技 能 標 準	相關知識
	(二)工作安全	耐熱等安全度。 1.能瞭解電子儀表安 全規範。	工作安全衛生
		2.能注意施工安全,避免人體及儀表、工具等受到損傷。 3.對於人體及儀表、工具品,對於人體及儀表、工具力可能提供的	
	(三)裝配	具之可能損傷能適當 採取必要防範措施。 1.能正確裝配基本電 子儀錶裝置。	裝配知識
		2.能注意製造過程中 之裝配法則。 3.焊接與佈線品質應 符合標準。	
	(四)測試	能依規格迅速、正確 完成電子儀表裝置電 路之測試及校準。	(1)電工學 (2)電子學 (3)數位系統 (4)微電腦應用
	(五)裝置組合與 操作	依據技術資料能迅 速、正確拆卸,組合 及操作基本電子儀表 裝置。	(5)測試知識
	(六)維修	1.能迅速、正確判斷基本電子裝置之故障所在。 2.能迅速、正確調整或更換故障之零組件。	檢修知識
		3.於維修完成後能正 確填列故障排除方 法。	

參、儀表電子(甲級)技術士技能檢定規範

67.5.3.台內勞字第 762958 號公告 69.8.20 台內勞字第 40480-號修正 72.6.10 台內職字第 159533 號修正 82.11.19 台八十二職字第 70036 號修正

級 別:甲級。

工作範圍:儀表電子裝置之組裝、測試、檢修、改善及撰寫報告。

應具知能:除應具備儀表電子(乙級)技術士之各項技能及相關知識外,並應具

備下列各項技能及相關知識。

	用下列合垻权矩及		
工作項目	技 能 種 類	技 能 標 準	相關知識
一、識	(一)電子符號	1.能正確認識儀錶電子及相關設	(1)電機識圖
圖與繪圖	的認識	備之符號。	(2)電子識圖
	(二)儀錶電子	2.能正確製下列各項草圖:	(3)電腦輔助繪
	裝置識圖與繪	(1)功能方塊圖	區
	區	(2)電路圖	
		(3)元件配置圖	
		(4)佈線圖	
		(5)組裝圖	
		(6)流程圖	
		3.能正確使用電腦輔助繪圖。	
二、零	(一)零組件的	1.能按照零組件外形的式樣與記	(1)零組件知識
組件的認	識別	號充分瞭解其規格、使用方法及	(2)電子儀表使
識		特性。	用知識
	(二)測量與判	2.能使用適當儀器測量並確認該	
	別	零組件的規格及特性。	
三、儀	(一) 儀表使用	能正確、熟練使用下列各種儀表	電子儀表使用
表及工具		及工具,完成電子裝置之組裝、	知識
使用		測試、檢修及改善工作。	
		使用下列儀表應瞭解儀表校準	
		的知識:	
		1.交直流電壓、電流及功率表	
		2.電阻、電容及電感測試儀	
		3.計數器	
		4.複用電表	
		5.示波器	
		6.函數波產生器	
		7.半導體特性描繪器	
		8.邏輯分析儀及邏輯測試棒	
		9.積體電路測試器	
		10. 積體電路燒錄器	
		11.電路模擬器(ICE)	

		12. 雜訊模擬器	Ī
		13. 電源供應器	7
	(二)工具使用	能正確、熟練使用下列各種工	手工具及量具
		具:	知識
		1.鋼尺	
		2.圓規	
		3.起子	
		4.鉗子	
		5.鑷子	
		* * * *	
		6.扳手	
		7.線規	
		8.銼刀	
		9.壓著鉗	
		10. 砂輪機	
		11. 游標卡尺	
		12. 製圖用具	
		13. 内、外卡尺	
		14. 鑽床或手電鑽	
		15. 電路板切割機	
		15. 电声极切引极 16. 積體電路拔插器	
		<i>v v</i> = <u>-</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		17. 電烙鐵及吸錫器	
		18. 電路板用繞線及拆線工具	
		19. 表面黏著裝置拆修工具	
四、工	(一)工作程序	1.能夠充分瞭解儀錶電子裝置之	(1) 零組件知
作方法		裝配及拆卸順序,進行拆卸、組	識
		裝及檢修,而且不損壞零組件之	(2) 手工具及
		外形及特性。	量具知識
		2.在組裝儀表電子裝置時,能在	(3) 裝配知識
			·
		指定的節圍內選擇最簡化之工	(4)雷子儀表
		指定的範圍內選擇最簡化之工 作程序。	(4)電子儀表 使田知識
		作程序。	使用知識
		作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其	
	(→ `) #/m TH	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其 他正常之零組件。	使用知識
	(二)物理、化	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣	使用知識
	(二)物理、化 學安全性	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、	使用知識
	· / · · - · -	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安	使用知識
	· / · · - · -	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。	使用知識
	· / · · - · -	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安	使用知識
	· / · · - · -	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。	使用知識
	學安全性	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。 2.能瞭解儀表電子安全規範。	使用知識(5)檢修知識
	學安全性	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。 2.能瞭解儀表電子安全規範。 1.能注意施工安全,避免人體及	使用知識(5)檢修知識
	學安全性	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。 2.能瞭解儀表電子安全規範。 1.能注意施工安全,避免人體及儀表、工具等受到損傷。	使用知識(5)檢修知識
	學安全性	作程序。 3.換修故障零組件時,不損傷其他正常之零組件。 1.能瞭解儀表電子零組件之電氣特性及耐電壓、耐電流、耐熱、耐震、耐壓力、耐化學侵蝕等安全度。 2.能瞭解儀表電子安全規範。 1.能注意施工安全,避免人體及儀表、工具	使用知識(5)檢修知識

	施。	
(四)組裝	1.能正確使用零組件,組合完成	裝配知識
	有關儀表電子裝置。	
	2.焊接與佈線品質應符合標準。	(1) 電工學
	1.具備硬體與軟體之配合能力,	(2) 電子學
(五)測試	使組裝完成的儀表電子裝置能	(3)數位系統
	正確工作。	(4)微電腦應
	2.能確認功能正確度。	用
		(5) 程式設計
(-) + A M TI TH		(6)測試知識
(六)檢修及改	1.能迅速、正確判斷儀錶電子裝	檢修知識
台	置之故障所在。 2.能迅速、正確排除故障。	
	2.	
	防原因。	
	4.能將原有裝置更改部分零組件	
	或程式使更符合規格,並能配合	
	品管要求。	
(七)成本分析	能估算所組裝產品之生產成本	成本概論
	與組裝工時。	
(八)撰寫報告	1.撰寫產品之組裝報告。	
	2.對於所組裝及改善之成品,能	
	撰寫檢修及使用手冊。	